

Fig. 7 - Misura della carica della batteria con densimetro
Control of the battery charge by means of densimeter




Fig. 8 - Verifica della compressione con manometro
Control of the compression by means of a control gauge.




Fig. 9 - Misura del gioco delle punterie
Valve tappets play. Control




Fig. 10 - Contrassegni per la fase della distribuzione
Reference markings for the distribution phase.




Fig. 11 - Controllo della pressione dell'olio
Oil pressure control




Fig. 12 - Controllo dei fori delle guide delle valvole
Checking the holes of the valve guides.